

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производство полипропилена, 17, Начальник смены	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник производства	
Производство полипропилена, 25, Аппаратчик полимеризации 5 р.	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник производства	
Производство полипропилена, 25, Аппаратчик полимеризации 5 р.	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник производства	
Служба главного инженера, 62, Механик (подготовка сырья)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Главный механик	
Служба главного инженера, 63, Механик (полимеризация)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Главный механик	
Служба главного инженера, 63, Механик (полимеризация)	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный механик	
Служба главного инженера, 64, Механик (экструзия)	Для уменьшения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (наушники или беруши).	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Главный механик	
Служба главного инженера, 64, Механик (экструзия)	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Главный механик	

Производство полипропилена, 93,Аппаратчик 6 р.	Рекомендуется соблюдать рациональную организацию рабочего места и режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Начальник производства	
Производство полипропилена, Отделение полимеризации пропилена, 95,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник производства	
Производство полипропилена, Отделение полимеризации пропилена, 95,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Начальник производства	
Производство полипропилена, Отделение подготовки сырья и концентрирования ППФ, 96,Инженер-технолог	Для снижения вредного воздействия шума рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Начальник производства	